



UFO7500100 Linea vita temporanea

Linea di ancoraggio orizzontale da 20metri, completo di moschettoni

Linea di ancoraggio temporanea orizzontale, cinghia in poliestere ad alta resistenza da 30 mm, lunghezza regolabile da 2 a 20 metri, completa di 2 moschettoni in acciaio, tenditore a cricchetto, con sacca inclusa nel kit

Imballo

Confezione da 1 pezzo
Imbustata singolarmente

Marcatura CE

Dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali contenuti nel Regolamento UE 2016/425

Certificazione

E' stato sottoposto alla procedura certificazione rispondenti a:
Norma numero : UNI EN 795:2012 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio

Campi di impiego

- Brevi attività di verifica e controllo

Dispositivo di protezione individuale di III categoria, con certificazione CE ai sensi del Decreto Leg. 475/92, in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE
Certificato N° CE-C-0510-19-70-04-9A

Informazioni Tecniche

Articolo UFO7500100
Colore Verde/Nero
Taglia Unica
Certificazione EN795:2012

Categoria Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, Dispositivi di ancoraggio



Notified Body
for CE Marking
No.2834



Consigli per l'uso

La linea vita orizzontale temporanea è un sistema di ancoraggio e protezione provvisorio a prevenzione delle cadute dall'alto. Questo sistema di ancoraggio è pensato per offrire agli utenti un ancoraggio flessibile tra due punti di fissaggio sicuri, stabili e idonei. Il sistema può essere utilizzato diverse volte ed è compito dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei supporti su cui viene fissato. Il sistema copre una lunghezza di installazione fino ad un massimo di 20 metri, e può essere utilizzato fino ad un massimo di 2 utenti, anche se ne consigliamo l'utilizzo per 1 utente singolo, per una totale sicurezza.

Pulizia e Manutenzione

Pulire le cinghie e le fibbie con acqua e sapone, in caso di sporco lieve, pulire l'intera imbracatura con un panno di cotone o una spazzola morbida. Non utilizzare alcun materiale abrasivo. Non posizionare mai oggetti pesanti sopra di esso. Per una pulizia intensiva, lavare l'imbracatura in acqua a una temperatura compresa tra 30 ° C e 60 ° C utilizzando un detergente neutro (PH ± 7). La temperatura di lavaggio non deve superare i 60 ° C. Non utilizzare detergenti acidi o basici. Seguire le istruzioni di lavaggio assolutamente senza alcuna deviazione. Utilizzare un disinfettante professionale senza provocare effetti negativi sui materiali, o condotto da una persona competente per la disinfezione e attenersi rigorosamente alla procedura del produttore
Avvertenza: lasciare asciugare l'imbracatura in una stanza ventilata lontana da fuoco o qualsiasi altra fonte di calore. Questo vale anche per le imbracature che si sono bagnate durante l'uso.

Conservazione

Il kit è contenuto in una borsa non separabile che la protegge dalla polvere. È importante proteggerla dall'esposizione a UV, umidità, prodotti chimici

Smaltimento

Il dispositivo deve essere smaltito secondo la normativa nazionale e locale.
Non abbandonare nell'ambiente

Dichiarazione di conformità scaricabile sul nostro sito www.ufo-safety.com